









Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская Кузница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электроснабжение, цеховые</i> <i>Участок подготовки производства</i> <i>с/м</i>					
1043. Бригадир подготовки производства 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	Переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	2026	Главный специалист А.А. Савинова	
601. Специалист 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
704. Бригадир на участках основного производства 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
718. Бригадир на участках основного производства 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
529. Бригадир на участках основного производства 5 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
647. Бригадир на отделе, сортировке, приемке, сдаче, упаковке и утилизации 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грипчик	

629. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, слаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
Отделение электросталеплавильного производства	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
512. Начальник смены 13 разряда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
Участок подготовки шихты					
514. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 6 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
1077. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
517. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
519. Машинист крана металлургического производства 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	

	Своевременное техническое обслуживание и ремонт, антивибрационные рукавицы или перчатки.	Снижение повышенного уровня общей вибрации Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно графика	Начальник ЦРПОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
Участок электропечей					
522. Мастер участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
524. Сталеввар электропечи 7 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
526. Подручный сталевара электропечи 6 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
527. Подручный сталевара электропечи 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	
528. Машинист крана металлоургического производства 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник ЭСПЦ В.А. Грицык	

	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Антивибрационные рукавицы или перчатки.	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
532. Подручный сталеваара электропечи 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
554. Машинает насосных установок 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
555. Аппаратчик очистки газа 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
Участок разливки металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
534. Мастер участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
537. Подготовитель составов к разливке плавок 6 разряда	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
538. Подготовитель составов к разливке плавок 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
552. Машинист крана металлургического производства 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенной вибрации уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
Отделение производстваковки металла				
Участокковки горячего металла				
602. Начальник смены 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
604. Мастер участка 14 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
607. Машинист крана металлургического производства 3 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
608. Кузнец на молотах и прессах 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук














	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
609. Кузнец на молотах и прес-сах 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Антивибрационные рукавицы или перчатки	Защита от повышенного уровня шума Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от повышенных температур	постоянно согласно нормам постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
814. Кузнец на молотах и прес-сах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Антивибрационные рукавицы или перчатки	Защита от повышенного уровня шума Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от повышенных температур	постоянно согласно нормам постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
815. Кузнец на молотах и прес-сах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Антивибрационные рукавицы или перчатки	Защита от повышенного уровня шума Снижение повышенного уровня локальной вибрации Защита от повышенных температур	постоянно согласно нормам постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
612. Нагревательщик металла 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенного уровня шума Защита от пониженных температур. Защита от повышенных температур	постоянно постоянно постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	

613. Уборщик горячего металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
619. Наладчик кузнечно-прессового оборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
1019. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
Обдирочно-защитной участок	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
627. Мастер участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
628. Стропальщик 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
1046. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
633. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
630. Оператор обдирочных станков 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
Участок заготовки и отделки металла					
646. Мастер участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
650. Бригадир на отделе, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
651. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Антиагрессивные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
655. Обработчик поверхностных пороков металла 4 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	согласно нормам	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
656. Термист проката и труб 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	











658. Резчик холодного металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
Отделение производства спец-сталей				
687. Начальник смены 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
690. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
693. Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
692. Специалист 12 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
Участок электропечей				
695. Мастер участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
697. Сталевар электропечи 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук









	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
698. Подручный сталевара электрочечни 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
700. Подготовитель составов к разливу плавков 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
703. Подручный сталевара электрочечни 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
708. Подготовитель сталеразливочных канав 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
732. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	Разработать и внедрить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	










	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
735. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	Разрабатывать и выполнять мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
Участок электрошлаковых установок					
717. Мастер участка 14 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
721. Подручный сталевара установки электрошлакового переплава 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
733. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	
Участок по производству жидкого стекла, обдирки и зачистки металла					
724. Начальник участка 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Грищук	




	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
726. Оператор обдирочных станков 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
727. Обработчик поверхностей пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
<i>Участок вакуумно-дуговых печей и печей рафинирования ферросплавов</i>					
711. Мастер участка 14 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
714. Подручный сталевара вакуумной печи 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
715. Подручный сталевара вакуумной печи 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	








716. Бригадир на участках основного производства 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
722. Термист проката и труб 4 разряд	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Начальник ЭСПЦ В.А. Гришук	
Цех ремонта и технического обслуживания Электростанлявного цеха					
Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования					
507. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
638. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
639. Токарь-расточник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
642. Термист на установках ТВЧ 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	


644. Электротазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
806. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
809. Газовщик 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
810. Газовщик 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
Отделение ремонта и технического обслуживания механизмов рудовозов					
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производственного процесса					








556. Начальник участка 14 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
1020. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
568. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
570. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
575. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
Группа ремонта и технического обслуживания производства ковки металла					
663. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	








	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
664. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
666. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
669. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
Участок ремонта и технического обслуживания спецаппаратов					
737. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
741. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
755. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
758. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
762. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
767. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>					
676. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	









678. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
680. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
1044. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производства</i>					
580. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
583. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
587. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	







	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
584. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
599. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					
774. Начальник участка 14 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
776. Электрик участка 12 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
779. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	



780. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
781. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
785. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
786. Медник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
784. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Мионов	








788. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
1028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
790. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
800. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
804. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов	


	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО ЭСПЦ А.М. Миронов
<i>Кузнечно-прессовый цех</i>				
<i>Участок подготовки, организации производства и выполнения заказов</i>				
207. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
209. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
211. Бригадир подготовки производства 5 разряд	Переименовать профессию согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
315. Сортировщик-сдатчик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
322. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников
266. Строгальщик 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников






	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
<i>Прессовое отделение</i>			Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
206. Начальник смены 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
214. Сменный мастер 12 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
<i>Участок прессов</i>			Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
212. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
217. Клеймовщик горячего металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
230. Кузнец на молотах и прессах 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
234. Кузнец на молотах и прессах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	



	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
239. Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
243. Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
245. Машинист загрузочных механизмов 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
265. Наладчик кузнечно-прессового оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
238. Кузнец на молотах и прессах 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
Участок нарезательных печей					




328. Машинист крана металлургического производства 5 разряд	Разработать и выдать инструкцию по содержанию повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
329. Машинист крана металлургического производства 5 разряд	Разработать и выдать инструкцию по содержанию повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	Антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Согласно нормам	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
331. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	Разработать и выдать инструкцию по содержанию повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
385. Машинист насосных установок 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
437. Машинист насосных установок 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
<i>Участок термических печей</i>					
216. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
257. Термист проката и труб 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
264. Загрузчик термических пещей 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
<i>Отделение отделки и отгрузки металла</i>					
270. Сменный мастер 12 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
<i>Участок производства жаропрочных и нержавеющей марок стали</i>					
269. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
1013. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
272. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	






340. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	Разработка и выполнение мероприятий по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
1032. Резчик холодного металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
1033. Оператор обдирочных станков 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
1036. Обработчик поверхностных пороков металла 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
1038. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
Участок механической обработки металла					
284. Оператор обдирочных станков 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
1066. Оператор обдирочных станков 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	








	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
293. Резчик холодного металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
297. Резчик холодного металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
339. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	Разработать и выдать меры профилактики по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	согласно графика	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ПриТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
1040. Бригадир на отделе, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
Участок складирования и отгрузки металла					
271. Начальник участка 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	
321. Сортировщик-сдатчик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПП Д.В. Мельников	


	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
325. Сортировщик-сдатчик металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
337. Машинист крана металлургического производства 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
	Своевременное техническое обслуживание и ремонт	Снижение повышенного уровня общей вибрации	согласно графика	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник КПЦ Д.В. Мельников	
<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования КПЦ</i>					
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					
354. Механик отделения 14 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отделки и отгрузки металла</i>					
349. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦПриТОО КПЦ Е.А. Беспалов	


390. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
405. Начальник участка 13 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
1049. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвоенный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
1052. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
1055. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
411. Электросварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
355. Токарь 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО КПП Е.А. Беспалов	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования пресового отделения</i>					


362. Фрезеровщик 5 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
363. Механик участка 12 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
365. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
366. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
368. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
399. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
1047. Слесарь-ремонтник (бригадир не освобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
401. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования</i>					
412. Начальник участка 15 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
422. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
415. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур.	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
420. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
423. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур.	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
434. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур.	Защита от пониженных температур.	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
Отделение ремонта и технического обслуживания					
449. Электрик отделения 14 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Переименовать должность согласно указанного кода по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

450. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
452. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
453. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
455. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
1056. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования					
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отделки и отгрузки металла и оборудования прессового отделения					
441. Начальник участка 13 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
443. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенных температур. Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
445. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенных температур. Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
469. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

1060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенных температур. Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
1061. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенных температур. Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
460. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от повышенных температур. Защита от пониженных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО КПЦ Е.А. Беспалов	

Дата составления: 17.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по работе с персоналом

ПАО "Уралкуз"

(должность)






(подпись)

Баканов Алексей Викторович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Попов Александр Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Директор производственной службы (должность)	 (подпись)	Седов Артем Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)
Главный специалист (должность)	 (подпись)	Савинова Анжелика Альбертовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)
Ведущий специалист по ОТ (должность)	 (подпись)	Москвитина Елена Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)
Председатель цехкома ЭСПЦ (должность)	 (подпись)	Гайдук Евгений Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)
Председатель цехкома КППЦ (должность)	 (подпись)	Шеметова Элина Веньсовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	16.10.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова Светлана Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17.09.2025 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузенкова Вера Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17.09.2025 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Татьяна Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	17.09.2025 (дата)