






















Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда













Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская Кузница"














Всего 6 мес













Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электротехнический цех</i> <i>Отделение производства ковки</i> <i>металла</i>					
<i>Обдирочно-зачистной участок</i>					
632. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.	
<i>Участок зачистки и отделки</i> <i>металла</i>					
1093. Стропальщик 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
<i>Отделение производства спец-</i> <i>стапей</i>					
<i>Участок вакуумно-дуговых плавки и печи рафинирования фер-</i> <i>роспаков</i>					
722. Термит проката и труб 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования</i> <i>электротехнического цеха</i>					
<i>Отделение ремонта и техниче-</i>					














ского обслуживания электро-оборудования								
1025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	
1026. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд								
1027. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд								
585. Электромонтер по ремонту								

и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
596. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
<i>Участок ремонта и технического обслуживания спецаппаратуры</i>						
782. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
783. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
793. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		

Отделение ремонта и технического обслуживания механооборудования							
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования электростанции							
1017. Слесарь-ремонтник 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
1021. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
573. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
578. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.			












	уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	уровня локальной вибрации				
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
<i>Группа ремонта и технического обслуживания оборудования производства ковки металла</i>						
665. Слесарь-ремонтник 6 раз-ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
667. Слесарь-ремонтник 6 раз-ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования спецмашин</i>						
747. Слесарь-ремонтник 6 раз-ряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		
750. Слесарь-ремонтник 5 раз-	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от	Защита от повышенных тем-	Постоянно	Начальник ПриТОО Миронов А.М.		















ряд	повышенных температур При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	ператур Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
754. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
757. Слесарь-ремонтник 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
764. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1022. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1023. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
773. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО Миронов А.М.	
Цех ремонта и технического обслуживания кузнечно-прессового цеха					
Отделение ремонта и технического обслуживания механических рубодования					
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения и отгрузки металла					
348. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
357. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПРиТОО Беспапов Е.А.	

391. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1050. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
Участок ремонта и технического обслуживания прессового отделения					
361. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

373. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	
1067. Электросварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ПР1ТОО Беспагов Е.А.	

Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования	органы дыхания				
416. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
424. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
Участок ремонта и технического обслуживания отделения отделки и отгрузки металла и оборудования прессового отделения					
447. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

461. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
465. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
471. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1062. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
441. Начальник участка 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования</i>					
<i>ния пресового отделения</i>					
376. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от	Защита от повышенных тем-	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

	повышенных температур	ператур		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРПОО Беспалов Е.А.

Дата составления: 16.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по работе с персоналом
 ПАО "Уралкуз"

(подпись) _____
 (должность)

Баканов Алексей Викторович
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(подпись) _____
 (должность)

Петелин Михаил Валерьевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор производственной службы

(подпись) _____
 (должность)

Седов Артем Валерьевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Главный специалист

(подпись) _____
 (должность)

Савинова Анжелика Альбертовна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Ведущий специалист по ОТ

(подпись) _____
 (должность)

Москвитина Елена Николаевна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Председатель цехкома ЭСПЦ

(подпись) _____
 (должность)

Гайдук Евгений Юрьевич
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Председатель цехкома КПЦ

(подпись) _____
 (должность)

Шеметова Элина Веньсовна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026
 (дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298
 (№ в реестре)

(подпись) _____

Павлова Светлана Ивановна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026
 (дата)

4276
 (№ в реестре)

(подпись) _____

Кузенкова Вера Владимировна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026
 (дата)

4267
 (№ в реестре)

(подпись) _____

Дмитриева Татьяна Евгеньевна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026
 (дата)

4284
 (№ в реестре)

(подпись) _____

Островская Наталья Александровна
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026
 (дата)