















*Вернуть в час*














**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**












Наименование организации: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская кузница"




Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электросталеплавильный цех</i>					
<i>Отделение производства ковки металла</i>					
<i>Обдирочно-зачистной участок</i>					
632. Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
<i>Участок зачистки и отделки металла</i>					
1093. Стропальщик 3 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
<i>Отделение производства спецсталей</i>					
<i>Участок вакуумно-дуговых печей и печей рафинирования ферросплавов</i>					
722. Термист проката и труб 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЭСПЦ Курбатов Н.Ю.	
<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования электросталеплавильного цеха</i>					
<i>Отделение ремонта и техниче-</i>					



ского обслуживания электрооборудования					
1025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1099. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования электросталеплавильного производства					
1026. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1027. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
585. Электромонтер по ремонту	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	

и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
596. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производства спецсталей</i>					
782. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
783. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
793. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	

Отделение ремонта и технического обслуживания механооборудования					
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования электросталеплавильного производства					
1017. Слесарь-ремонтник 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1021. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
573. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
578. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным	Снижение повышенного	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	




	уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	уровня локальной вибрации			
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
<i>Группа ремонта и технического обслуживания оборудования производстваковки металла</i>					
665. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
667. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования производства спецсталей</i>					
747. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
750. Слесарь-ремонтник 5 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от	Защита от повышенных тем-	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	

ряд	повышенных температур	ператур			
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
754. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
757. Слесарь-ремонтник 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
764. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1022. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
1023. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	


	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
773. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Миронов А.М.	
<i>Цех ремонта и технического обслуживания оборудования кузнечно-прессового цеха</i>					
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания механооборудования</i>					
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отделки и отгрузки металла</i>					
348. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
357. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

391. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1050. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1051. Слесарь-ремонтник(бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования прессового отделения</i>					
361. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

373. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
400. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1048. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1067. Электрогазосварщик 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

	органов дыхания				
<i>Участок ремонта и технического обслуживания энергооборудования</i>					
416. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
424. Слесарь-ремонтник 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем локальной вибрации использовать антивибрационные рукавицы или перчатки	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
<i>Отделение ремонта и технического обслуживания электрооборудования</i>					
<i>Участок ремонта и технического обслуживания оборудования отделения отделки и отгрузки металла и оборудования прессового отделения</i>					
447. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

	органов дыхания				
461. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
465. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
471. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
1062. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
441. Начальник участка 13 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
Участок ремонта и технического обслуживания оборудования прессового отделения					
376. Слесарь-ремонтник 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от	Защита от повышенных тем-	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А.	

	повышенных температур	ператур		
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Начальник ЦРиТОО Беспалов Е.А. 

Дата составления: 16.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента по работе с персоналом

ПАО "Уралкуз"

(должность)

(подпись) 

Баканов Алексей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись) 

Петелин Михаил Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор производственной службы

(должность)

(подпись) 

Седов Артем Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Главный специалист

(должность)

(подпись) 

Савинова Анжелика Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Ведущий специалист по ОТ

(должность)

(подпись) 

Москвитина Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Председатель цехкома ЭСПЦ

(должность)

(подпись) 

Гайдук Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Председатель цехкома КПЦ

(должность)

(подпись) 

Шеметова Элина Веньсовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.04.2026

(дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись) 

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись) 

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись) 

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026

(дата)

4284

(№ в реестре)

(подпись) 

Островская Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.04.2026

(дата)